

Elljusspåret, ett mörker man nu försäker lösa. Foto: Wera Lindkvist

Elljusspåret i mörker: ”Det pågår felsökning deluxe”

Publicerad: 17 november 2026

Författare: Jennie Einarsson

Kraftiga regn och åldrad armatur har gjort att delar av belysningen längs elljusspåret vid Fritidsbyn i Lindesberg slutat fungera. Minst åtta armaturer behöver bytas ut, men arbetet har dragit ut på tiden. - Vi har inget annat val än att byta ut hela armaturerna för att få fart på belysningen igen, förklarar Jan Gustafsson, arbetsledare på anläggning.

Den senaste tidens kraftiga regn har gått hårt åt armaturerna längs elljusspåret vid Fritidsbyn i Lindesberg. Föråldrade tätningslister har orsakat att fukt trängt in, vilket har orsakat att minst åtta armaturer slutat fungera. Därtill har man nu även upptäckt ett

kabelbrott som behöver felsökas. Mängder av felanmälningar har kommit in till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, som arbetar för att lösa problemet.

– Armaturerna är från början på 90-talet så att de blir fuktskadade är inget konstigt egentligen. Vi har bytt säkringar där nu ett antal vändor, men det löser ut hela tiden. Nu har entreprenören även upptäckt ett kabelbrott som behöver åtgärdas innan vi kan få fart på belysningen igen, det pågår felsökning deluxe. Så snart detta är åtgärdat kommer vi att byta armaturerna, förklarar Jan Gustafsson.

Då man inte längre köper in den typ av armaturer som används idag kommer dessa att ersättas med LED-armaturer, vilket innebär att det blir ett större arbete än att byta ut trasiga glödlampor.



Foto: Wera Lindkvist

Längs hela elljusspåret sitter mellan 40 till 50 armaturer, uppskattar Jan. Såvitt han vet är det här de första som byts ut mot LED-armaturer. Det innebär att det finns många äldre armaturer kvar längs elljusspåret som troligtvis kommer att behöva bytas ut inom en snar framtid. Elljusspåret i Lindesberg är inte det enda som står inför ett byte av armaturer.

– Det är samma situation på flera elljusspår i kommunen, exempelvis i Guldsmedshyttan, Vedevåg och Frövi, förklarar Jan.

Utöver utebelysningen står man även inför ett byte av inomhusbelysningen vid många av kommunens idrottsanläggningar.

– Det finns en hel del armaturer där som kommer att behöva bytas på sikt också, de gamla lysrören går inte att köpa längre.

Att byta alla armaturer på en gång hade troligtvis varit den bästa lösningen men det skulle bli kostsamt. Därför byter man istället ut dem i takt med att de går sönder, förklarar Jan:

– Det här är ett relativt nytt problem också. Det är nu de har börjat gå sönder så vi kommer att behöva lyfta detta i Tillväxtnämnden och informera om att det kommer att behövas mer pengar, avslutar Jan.

Källa: LindeNytt.com

https://lindenytt.com/nyheter/elljussparet-i-morker-det-pagar-felsokning-deluxe/