

Genrebild. Foto: Camilla Lagerman

Elfel i värmepump orsakade rökutveckling i villa

Publicerad: 19 november 2026

Författare: Fredrik Norman

Vid 13-tiden på torsdagen larmades räddningstjänsten till området Bondskogen i Lindesberg gällande en befarad villabrand. På plats kunde man snart lokalisera en mindre brand som snabbt var under kontroll, uppger larmoperatör vid SOS Alarm. - Man gick direkt på med kolsyresläckare och kunde släcka branden. Man är fortfarande kvar på platsen för att ventilera bostaden från den kraftiga rökutveckling som branden orsakat, meddelar larmoperatör. Enligt SOS Alarms uppgifter skall branden ha orsakats av ett elfel i en värmepump. Inga personskador har rapporterats i samband med händelsen.

Källa: LindeNytt.com

https://lindenytt.com/nyheter/elfel-i-varmepump-orsakade-rokutveckling-i-villa/