

Länsbuss utrymd efter kraftig rökutveckling

Publicerad: 23 mars 2015

Författare: Fredrik Norman

En länsbuss tvingades på måndagen att stanna under färd i norra kommundelen för att utrymma samtliga passagerare ur bussen, detta sedan kraftig rökutveckling uppstått från fordonets motorutrymme.- Efter rådigt ingripande av föraren kunde man konstatera att det inte var någon större fara. Det var endast en kylrem, som bland annat driver AC:n, som slirat varpå rökutveckling uppstått, uppger Nerikes Brandkårs inre befäl, Kjell Haglund.Larmet inkom kl 14:55. Haveriet inträffade på länsväg 847 i trakterna av Ramsberg.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/lansbuss-utrymd-efter-kraftig-rokutveckling/>