



Foto: Jennie Larsson

Maskin läckte olja under färd genom bostadsområde

Publicerad: 5 juni 2020

Författare: Fredrik Norman

På fredagsmorgonen upptäcktes ett utsläpp av hydraulolja på en längre sträcka i bostadsområdet Brodalen. Det visade sig komma från en maskin som används av PEAB i ett asfalteringsarbete som pågår i Lindesberg.



Foto: Jennie Larsson

Utsläppet har skett längs med större delen av Siggebohyttevägen, i området Brodalen, och vidare cirka hundra meter söderut längs Bergslagsvägen.

Entreprenören PEAB har själva ryckt ut för att sanera sträckan från oljan samt underrättat Lindesbergs kommun om det inträffade.

Ett absorberande medel har lagts ut i syfte att suga upp oljan för att sedan kunna sopa upp medlet tillsammans med oljan från vägbanan.

I bilden ovan ses Per Ragnarsson delta i saneringsarbetet.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/maskin-lackte-olja-under-fard-genom-bostadsomrade/>