



Ny vattenläcka på Banvägen

Publicerad: 19 juni 2006

Författare: Fredrik Norman

En vattenpöl på vägbanan som vägrade att dunsta i värmen avslöjade att ännu en vattenläcka uppstått på huvudledningen på Banvägen. På måndagsförmiddagen satte Bergslagens Kommunalteknik igång arbetet med att lokalisera och tätta läckan.

För bara någon vecka sedan uppstod två större skador på ledningen lite längre söderut på gatan. Där krävdes en ganska omfattande insats innan ledningen var tät igen. Det nya läckaget som upptäckts är betydligt mindre, men visade sig ändå kräva ett gediget grävarbete innan man hade nått fram till skadan.

-Vi kommer inte att behöva stänga av vägen den här gången i alla fall, eftersom läckan inte är så stor. Troligtvis blir det här klart under dagen, så förhoppningsvis blir båda filerna öppna igen framåt kvällen, kommenterar arbetsledare på plats. Enligt uppgift beror skadan på att vattenledningen är i mycket dåligt skick.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/ny-vattenlacka-pa-banvagen/>