



Vattenläcka på Banvägen krävde nattlig insats

Publicerad: 1 juni 2006

Författare: Fredrik Norman

Vid 00:30-tiden i natt fick Alf Gustavsson, på Bergslagens Kommunalteknik, snällt kliva upp ur sängen och bege sig ut på arbete med grusade ögon. Man hade nämligen upptäckt ett vattenläckage på huvudledningen på Banvägen, och vattnet hade börjat tränga upp ur marken och skapat ett mindre farvatten längs med trottoarkanten.

Alf Gustavssons första uppgift i natt blev att kontrollera i området och göra en lägesbedömning för att sedan stänga av delar av vägen. Framkomligheten är dock ganska god på platsen och torde inte skapa några större problem för trafiken.

Vid åttatiden på torsdagsmorgonen hade man konstaterat att läckan orsakats av en mindre skada på själva huvudledningen, troligtvis ett resultat av närheten till järnvägen, meddelade Alf Gustavsson. Det var då fortfarande oklart hur lång tid arbetet med att reparera ledningen skulle ta. Men vid det här laget har man åtminstone god erfarenhet av sådant här.

-Vattenläckor längs med Banvägen och bort mot viadukten är relativt vanliga, konstaterar Alf.

För två år sedan uppstod en "smygande" läcka lite längre norrut på vägen, ett 100-tal

meter bortom läckaget som upptäcktes i natt. Eftersom det gränsar till Kyrkberget, som på naturlig väg avger mycket vatten så här års, så är det inte alltid lätt att avgöra om det är på grund av regn eller ett läckage på ledningen som vattensamlingar dyker upp, förklarar han vidare.

Men i detta fallet var det ingen tvekan om saken, och åtgärder sattes in omedelbart och har begränsat skadorna som bedöms som minimala.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/vattenlacka-pa-banvagen-kravde-nattlig-insats/>