



Farthinder felbyggt - blev flera centimeter för högt

Publicerad: 19 december 2002

Författare: Fredrik Norman

Många är de bilister som hört ett förfärligt skrapljud under bilen då de passerat nya korsningen Hermanstorpsvägen/Kristinavägen. Bilarna slår helt enkelt i med underredet mot själva upphöjningen i gatan. Problemet ligger i att själva farthindret, eller upphöjningen, blev högre än vad som var tänkt. En miss helt enkelt. Kommunens gatuchef Tommy Karlqvist bekräftar att det gjorts en miss, men om felet ligger hos entreprenörerna eller kommunen kan man inte säga idag. -Upphöjningen är ett par centimeter för hög, vilket gör att vissa bilar skrapar i när de kör över. En justering gjordes snabbt efter att det blev känt, men det är fortfarande någon eller några centimeter högre än tänkt och en slutjustering kommer att göras i vår, säger Tommy Karlqvist.

En orsak till felet tros vara att kylan gjorde det svårt med sten- och asfaltläggningen i arbetets slutskede. Farthindret ska enligt ritningen vara helt plant ovanpå, men istället har det blivit en båge. Asfalten har rest sig.

-Arbetarna fick värma tjälen varje dag för att klara av att slutföra arbetet innan vintern. Jag misstänker att omständigheterna med vädret bidrog till att det blev så här, berättar Tommy Karlqvist.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/farthinder-felbyggt-blev-flera-centimeter-for-hogt/>