



Helvetisk stank vid Prästbron undersöks

Publicerad: 20 februari 2004

Författare: Fredrik Norman

Förbipasserande fick kväljningar och tvingades hålla för näsan. Stanken var enorm och låg som en tjock dimma över området runt Prästbron (vid Jetmacken) igår kväll. Det var som att gå in i en vägg, berättar en av flera som hört av sig till LindeNytt.

Pumphuset vid Prästbron har av lukten att döma problem. Vanligtvis beror sådan stank på att själva pumpen har stannat. Dock har inte driftstoppslarmet indikerat något problem med stationen, berättar Kenneth Kanto på Lindesbergs kommun.

-Det kan helt enkelt vara så att signalen inte gått fram trots att pumpen har stannat. Vi har i alla fall inte fått några indikationer på att något problem uppstått. En drifttekniker kommer naturligtvis att kontrollera saken omgående, kommenterar Kenneth.

Det är sedan länge känt att pumphuset vid Gröna bron har varit svår att hålla efter. Stanken har alltid varit påtaglig och vissa gånger så illa att det varit outhärdligt att vistas i närheten, till förtret för båtägare som har sina båtar liggande där. Olika filterlösningar har provats utan framgång. Och efter alla misslyckade försök har nu Kenneth Kanto fått i uppdrag att se över de gamla ritningarna över pumphuset.

-Vi kommer att byta filter och samtidigt bygga om pumphuset. Luften där inne har helt enkelt ätit sönder väggarna, så det är mer eller mindre fallfärdigt, berättar han.

En totalrenovering och förbättring väntar, och då torde en mångårig era av stank

äntligen vara över.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/helvetisk-stank-vid-prastbron-undersoks/>