

Överhettade bromsar skapade oro vid bensinstation

Publicerad: 26 augusti 2013

Författare: Fredrik Norman

Vid 13-tiden på måndagen fick Nerikes Brandkår rycka ut på ett något udda larm jämfört med vad de är vana vid. Överhettade bromsar var orsaken till att larmet gick.

En personbil vars bromsar hade överhettats, svängde in till Statoil i Lindesberg idag och av säkerhetsskäl skickades en brandbil dit för att kyla ner situationen.

- Det är ingen lämplig plats att stå på om det skulle fatta eld i däcken och därför skickades vi till platsen för att kyla ner med vatten, uppger inre befäl på Nerikes Brandkår.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/overhettade-bromsar-skapade-oro-vid-bensinstation/>