



Vandaler farligt nära 40 000 volt vid ställverk

Publicerad: 21 maj 2001

Författare: Fredrik Norman

Några ungdomar utrustade med sprayfärg tog sig under helgen in på Linde Energis anläggning på Kyrkberget och klottrade hejvilt omkring sig. Hela den mur som skyddar kylanordning och transformatorer blev helt nedkladdad, även en del av kylutrustningen gick ungdomarna på. Man gjorde sig inte bara skyldig till brott vid tilltaget, man var faktiskt farligt nära döden. Strax bakom muren ligger nämligen de transformatorer som genererar 40 000 volt. Man var med andra ord närmare högspänningen då än vad energiverkets personal är under arbeten inne på området. Troligtvis var man inte medveten om att det räcker med att komma i närheten av dem för att det ska smälla.

–När vi arbetar inne på området har vi en säkerhetsgräns på flera meter. Det är alltså mycket stor risk att en olycka ska inträffa om man t ex hade klottrat på själva transformatorerna, förklarar Göran Karlsson, elchef för Linde Energi. För en tid sedan inträffade en olycka med dödlig utgång vid ett ställverk på annan ort, men det verkar inte ha avskräckt vandalerna i Lindesberg från att beträda området. Ställverket på Kyrkberget har inga brister i säkerheten vad gäller inhägnaden. Stängslet mäter ca 2,5 meter och är försett med taggtråd för att hålla folk borta från högspänningen. Men dessa ungdomar hade troligtvis planerat att ta sig in på området, men exakt hur man gjort det är ännu okänt. Så sent som i förra veckan gjordes en kontroll av ställverket,

detta görs flera gånger om året för att bli se över stängslet. Den här typen av ställverk är svårt att göra mycket säkrare än vad dom är idag. Vill man ta sig in så kan man alltid göra det på något sätt, därför kommer inte Linde Energi i dagsläget att göra några förändringar ur säkerhetssynpunkt.

-Vi ska se över grinden eftersom vi misstänker att man tagit den vägen, i övrigt kan vi inget göra, säger Göran.

Boende i området berättar för LindeNytt att man sett killar i 15-årsåldern vistas på området och att man hittat flera sprayburkar strax utanför inhägnaden. Linde Energi gjorde på måndagen en polisanmälan och saken kommer nu att utredas.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/vandaler-farligt-nara-40-000-volt-vid-stallverk/>