



Foto: Camilla Lagerman

Järnvägsbom gick ner mellan lastbil och släp

Publicerad: 26 september 2017

Författare: Fredrik Norman

Strax före lunch på tisdagen kördes en av bommarna vid södra järnvägsövergången sönder. Enligt polisen var det en lastbilschaufför som hamnade i en marig situation och tvingades knäcka bommen. - Bommen gick ner mellan lastbilen och dess släp, uppger Stefan Wickberg vid polisens regionledningscentral.

Hur chauffören hamnade i denna knipa, framgick ej av de initiala uppgifter som polispatrullen rapporterat in till ledningscentralen. Då fanns inte heller någon uppgift om att chauffören delgivits misstanke om brott. Personal från Trafikverket har kallats till platsen för att åtgärda skadorna.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/jarnvagsbom-gick-ner-mellan-lastbil-och-slap/>