



Foto: Fredrik Norman

Risk för fallolyckor vid högtrafikerad bro - nu skall åtgärder vidtas

Publicerad: 12 november 2019

Författare: Fredrik Norman

I samband med stängningen av Gröna bron i höstas, hänvisades all gång- och cykeltrafik till Nya Gröna bron (fackverksbron) vid Loppholmarna ett stenkast nedströms. Dock har det sedan dess påpekats från allmänheten, att det är risk att stå på näsan för den som inte är uppmärksam eller av hälsoskäl har svårt att se "fällan" som finns vid brofästet på den östra sidan (centrumsidan). Där har asfalten sjunkit ned och skapat en hög kant som utgör risk för fallolyckor.

På Samhällsbyggnad Bergslagen uppger man att detta är känt för dem och att åtgärder skall vidtas.

– Jag har lagt ut en arbetsorder på det här tidigare, men skall kolla upp varför det ännu inte har blivit gjort, om det har varit för kallt tidigare. I så fall borde det här gå att

åtgärda nu när det har blivit mildare, kommenterar Jan-Eric Andersson, kvalitetsledare för gata/trafik på Samhällsbyggnad Bergslagen.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/risk-for-fallolyckor-vid-hogtrafikerad-bro-nu-skall-atgarder-vidtas/>